



LAGERN - ABWICKELN - MESSEN - AUFWICKELN

DIE INDUSTRIELLE LÖSUNG

KABEL, GLASFASER, SCHLÄUCHE UND ALLE PRODUKTE, DIE SICH AUFWICKELN LASSEN

- ✓ Wickelmaschinen
(als Ringe, auf Spule oder Trommel)
bis zu 10 Tonnen
- ✓ Dynamische Trommelregale, hohe
Sicherheit
- ✓ Jährliche Inspektion: Wartung,
Sicherheitsprüfung und Personalschulung

Geräte mit **CE**-Zertifikation
Unter der Kontrolle von **Bureau VERITAS**



Haben Sie ein Projekt?

Unsere Experten beraten Sie gerne

Tel.: +33 (0)1 45 90 14 14

E-Mail: contact@cable-equipements.fr

Website: www.cable-equipements.com

21 rue Sadi Carnot - 94880 NOISEAU (Frankreich)





VERTRAG WARTUNG SICHERHEIT

DIE LEISTUNGEN FÜR „WARTUNG“

- ✓ Unser Techniker erstellt eine Diagnose des Gerätezustands.
- ✓ Er überprüft das Funktionieren und die Präzision des Kabellängenmessgeräts.
- ✓ Er stellt fest, ob die normale Wartung durchgeführt wurde.
- ✓ Er ersetzt Teile und führt die notwendigen Reparaturen durch, nach Preisvereinbarung.
- ✓ Er nimmt die elektrischen und mechanischen Prüfungen sowie alle Schmierungen vor.

DIE LEISTUNGEN FÜR „SICHERHEIT“

- ✓ Prüfung der Sicherheitssysteme des Geräts, ob sie vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- ✓ Unterrichtung des Personals in den Sicherheitsanweisungen für den Betrieb und Schulung der neuen Benutzer (die Bediener unterzeichnen einen Schulungsnachweis).
- ✓ Da die Sicherheit des Geräts eng mit derjenigen des Trommelregals zusammenhängt, muss ggf. eine Sichtprüfung des Regals durchgeführt werden.

UNSERE GARANTIE:



ERSATZTEILE SIND VORHANDEN

Unser Techniker führt in seinem Fahrzeug alle Ersatzteile mit, die gewöhnlich notwendig sind.



WARTUNGSBERICHT

Nach der Kontrolle erhalten Sie einen vollständigen Bericht über den Zustand und die Sicherheit Ihrer Geräte.



SPEZIALISIERTE TECHNIKER

Der Bau von Trommelwicklern ist unser Metier. Deshalb sind unsere Techniker Spezialisten.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Tel.: +33 (0)1 45 90 14 14

E-Mail: contact@cable-equipements.fr

Website: www.cable-equipements.com